

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. Obiekt <h3 style="text-align: center;">Ruiny XV-wiecznego gotyckiego kościoła</h3>			A. Architektura B. Układy przestrzenne C. Cmentarz D. Zieleń komponowana E. Archeologia		A
2. Obecna funkcja ruina	3. Materiał cegła	4. Datowanie II połowa XV w.			
18. Zdjęcie /mapa / plan			5. Miejscowość <h2 style="text-align: center;">TRZĘSACZ</h2>		
			6. Gmina REWAL		
			7. Powiat GRYFICKI	8. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE	
9. Adres ul. KLIFOWA Trzęsacz 72-344 Rewal			10. Lokalizacja		
			11. Nr ewidencyjny działki 284/1		
12. Lokalizacja archeologiczna:			13. Własność Skarb Państwa		
Nr obszaru AZP			14. Użytkownik		
Nr stanowiska na obszarze AZP			15. Informacja o ochronie:		
Nr stanowiska w miejscowości			Nr i data wpisu do rejestru zabytków 314, decyzja z dnia 12.09.1958 r. znak KL-V-O/81/58		
zapis w planie zagosp. przestrzennego			inne (np. pomnik historii)		
brak planu			16. Stan zachowania (skala 1-5) 3- trwała ruina		
17. Rodzaj zagrożeń			erozja morza		

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Kościół został zbudowany z cegły w na przełomie XIV i XV w. Była to budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym 5-bokiem. Kościół p.w. św. Mikołaja wybudowano w odległości ok. 1,8-2 km od brzegu morza, pośrodku wsi. Do dzisiaj zachowała się jedynie południowa ściana kościoła znajdująca się u szczytu klifu. W 1891 r. w efekcie podmywania klifu ukazały się pierwsze kamienie fundamentowe a w 1900 r. morze zabrało pierwszy fragment przypory. Nocą z 8 na 9 marca 1901 r. runęła ściana północna. Przez kolejne dziesięciolecia morze zabierało kolejne fragmenty kościoła: 1901 - pozostała część cmentarza, ściana północna i północno-wschodnia, część prezbiterium; 1903 - północno-zachodni narożnik kościoła; 1909 - fragment muru zamykającego prezbiterium; 1913 - północna partia fasady; 1917 - wschodnie wejście; 1922 - południowa część fasady; 1930 - kolejny fragment prezbiterium; 1956 - południowo-zachodni narożnik wraz z przyporą; 1973 - fragment prezbiterium; 1975 - niewielki kawałek zachodniej części południowej ściany; 1 lutego 1994 r. połowa ściany południowej. Odległości kościoła od krawędzi klifu na przestrzeni lat XV wiek - 1,8-2 km; 1750 - 58 m; 1806 - 14,5 m; 1820 - 13 m; 1835 - 12 m; 1855 - ok. 5 m; 1868 - 1 m.

Dzisiaj w miejscu, w którym stał kościół zachowała się jedynie część południowej ściany o długości 12 m i wysokości 6 m. W 2001r. ułożono u podstawy klifu opaskę, która miała przeciwdziałać niszczeniu klifu. Rok później wykonano nowy fundament pod ruiny kościoła, natomiast podstawę klifu i zbocze zabezpieczono 80-metrową opaską brzegową w postaci koszy siatkowych wypełnionych materiałem kamiennym (technika gabionowa), na których znalazły się materace z siatki wypełnione materiałem umożliwiającym zazielenienie tego obszaru (technika Green Terramesh).

20. Zdjęcie / mapa / plan



21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja

- **Wnioski Konserwatorskie do Skróconego Studium Ruralistycznego Gm. Rewal**, autor: mgr W. Witek, Sz-n 1997

- **Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal**

22. Uwagi

23. Opracował
Krzysztof Gnat

24. Data wykonania ewidencji
2010 r.

