



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. Obiekt Kościół neogotycki pw. Miłosierdzia Bożego			A. Architektura B. Układy przestrzenne C. Cmentarz D. Zieleń komponowana E. Archeologia		A	
2. Obecna funkcja Kościół	3. Materiał cegła	4. Datowanie k. XIX w.				
18. Zdjęcie /mapa / plan			5. Miejscowość TRZĘSACZ			
			6. Gmina REWAL			
			7. Powiat GRYFICKI	8. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE		
			9. Adres ul. PAŁACOWA Trzęsacz 72-344 Rewal			
			10. Lokalizacja	11. Nr ewidencyjny działki 51		
			12. Lokalizacja archeologiczna:			
			Nr obszaru AZP			
			Nr stanowiska na obszarze AZP			
			Nr stanowiska w miejscowości			
			13. Własność Skarb Państwa		14. Użytkownik Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej	
			15. Informacja o ochronie:			
Nr i data wpisu do rejestru zabytków		A 1103, decyzja z dn. 26.06.1989 r. znak K1.3-5340/66/89				
zapis w planie zagosp. przestrzennego		brak planu				
inne (np. pomnik historii)						
16. Stan zachowania (skala 1-5) 5 – bardzo dobry		17. Rodzaj zagrożeń brak				



19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Kościół ceglany, odbudowany w latach 1998-2003. Budynek eklektyczny z przewagą elementów konstrukcyjnych z okresu neogotyku. Jest orientowany. Budowla salowa z wydzielonym prezbiterium sklepionym krzyżowo, zamkniętym trójboczną absydą, ściany prezbiterium wsparte na szkarpach i łęgach oporowych. Ściana północna nawy zachowana do gzymsu podokapowego. Elewacje zdobi ząbkowy fryz. Od zachodu kwadratowa wieża, bez hełmu, ze sklepioną krusztą. Układ kwater na cmentarzu zatarty. Stary drzewostan to głównie lipy, klony i świerki. Cały zespół powstał zapewne w czasie, gdy kościół gotycki stojący niegdyś w centrum wsi zagrożony był osunięciem się skarpy do morza. Kościół wraz z cmentarzem usytuowano daleko od brzegu morskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie dworu i parku.

2 sierpnia 1874 r. - zamknięcie kościoła gotyckiego

26 sierpnia 1874 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła

23 grudnia 1889 r. - oddanie kościoła do kultu publicznego

marzec 1945 r. - uszkodzenie wieży kościoła przez działania wojenne

lata 50-te - rozbiórka kościoła w Trzęsaczu

4 maja 1998 r. - rozpoczęcie odbudowy i rekonstrukcja kościoła

4 maja 2003 r. - poświęcenie i konsekracja kościoła w Trzęsaczu

VIII 2005 r. - w kościele zamontowane zostają organy zbudowane specjalnie dla tego miejsca

20. Zdjęcie / mapa / plan



21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja

- Wnioski Konserwatorskie do Skróconego Studium Ruralistycznego Gm. Rewal, autor: mgr W. Witek, Sz-n 1997

- Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

22. Uwagi

23. Opracował
Krzysztof Gnat

24. Data wykonania ewidencji
2010 r.

