

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|
| 1. Obiekt Oranżeria | | A. Architektura B. Układy przestrzenne C. Cmentarz D. Zieleń komponowana E. Archeologia | | A | |
| 2. Obecna funkcja zaplecze stołówki | 3. Materiał cegła | 4. Datowanie p. XX w. | | | |
| 18. Zdjęcie /mapa / plan  | | 5. Miejscowość TRZĘSACZ | | | |
| | | 6. Gmina REWAL | | | |
| | | 7. Powiat GRYFICKI | 8. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE | | |
| | | 9. Adres ul. KAMIĘNSKA/PALACOWA Trzęsacz 72-344 Rewal | | | |
| | | 10. Lokalizacja południowa część wsi | | 11. Nr ewidencyjny działki 161/2 | |
| | | 12. Lokalizacja archeologiczna: | | | |
| | | Nr obszaru AZP | | | |
| | | Nr stanowiska na obszarze AZP | | | |
| | | Nr stanowiska w miejscowości | | | |
| | | 13. Własność Spółka z o.o. | | 14. Użytkownik „MILEX” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | |
| | | 15. Informacja o ochronie: | | | |
| | | Nr i data wpisu do rejestru zabytków | | | |
| | | zapis w planie zagosp. przestrzennego | | brak planu | |
| | | inne (np. pomnik historii) | | | |
| 16. Stan zachowania (skala 1-5) 4 – dobry | | 17. Rodzaj zagrożeń | | | |

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Dawne założenie folwarczne usytuowane było przed budynkiem pałacu po stronie wschodniej. Główny układ tworzyło podwórze, wokół którego usytuowane były budynki: pałac od strony południowej i zabudowania obory i stajni od zachodniej i wschodniej. Obecnie zachował się budynek stodoły, w najbliższym sąsiedztwie pałacu. Budynek murowany z cegły.

20. Zdjęcie / mapa / plan



21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja
- **Wnioski Konserwatorskie do Skróconego Studium Ruralistycznego Gm. Rewal, autor: mgr W. Witek, Sz-n 1997**

- **Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal**

22. Uwagi

23. Opracował
Krzysztof Gnat

24. Data wykonania ewidencji
2010 r.

