


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1. Obiekt Dom | | <small>skala</small> A. Architektura B. Układy przestrzenne C. Cmentarz D. Zieleń komponowana E. Archeologia | | A | |
| 2. Obecna funkcja nieużytkowany | 3. Materiał cegła | 4. Datowanie pocz. XX w. | | | |
| 18. Zdjęcie /mapa / plan  | | 5. Miejscowość NIECHORZE | | | |
| | | 6. Gmina REWAL | | | |
| | | 7. Powiat GRYFICKI | 8. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE | | |
| | | 9. Adres ul. ŚRODKOWA 7 72-350 Niechorze | | | |
| | | 10. Lokalizacja | | 11. Nr ewidencyjny działki 635 | |
| | | 12. Lokalizacja archeologiczna: | | | |
| | | Nr obszaru AZP | | | |
| | | Nr stanowiska na obszarze AZP | | | |
| | | Nr stanowiska w miejscowości | | | |
| | | 13. Własność Gmina Rewal | | 14. Użytkownik brak użytkownika | |
| 15. Informacja o ochronie: | | | | | |
| Nr i data wpisu do rejestru zabytków | | | | | |
| zapis w planie zagosp. przestrzennego | | Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - §6. uchwały Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29.09.2010 r. | | | |
| inne (np. pomnik historii) | | | | | |
| 16. Stan zachowania (skala 1-5) 3 - dostateczny | | 17. Rodzaj zagrożeń dewastacja | | | |

19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu

Budynek w typie okazałej eklektycznej willi mieszczańskiej usytuowany we frontowej części działki, w otoczeniu ogrodu.
Budynek murowany, trójkondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym, z zachowaną kompozycją elewacji z bogatym eklektycznym detalem architektonicznym. Elewacje tynkowane, o boniowanych narożach.
Boniowaniem i belkowaniem zaakcentowano także podziały powierzchni ryzalitów. Otwory okienne prostokątne, obramione opaskami. Częściowo zachowana pierwotna stolarka okienna. Dach kryty dachówką ceramiczną.

20. Zdjęcie / mapa / plan



21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja
- Wnioski Konserwatorskie do Skróconego Studium Ruralistycznego Gm. Rewal, autor: mgr W. Witek, Sz-n 1997

- Uchwała Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz. 1963 z 29.10.2010 r.)

22. Uwagi

23. Opracował
Krzysztof Gnat

24. Data wykonania ewidencji
2010 r.